

## **“Resuelto P071700 Multitronic 8v y 7v”**

Hola les dejo la solución de esta falla de la caja multitronic ya que no hay info de la reparación. La falla viene de los (transistores) tipo hall que llevan en las puntas donde registra la velocidad de las ruedas imantadas que están dentro de la parte trasera de la caja dejen fotos para que se entienda mejor espero les ayude











